


Lokal nr 38 w budynku przy ul. Bołtucia 1–pustostan.  
Zakres remontu instalacji elektrycznej.



Zakres remontu instalacji elektrycznej  
w mieszkaniu nr 38 przy ul. Bołtucia 1–pustostan.

1. Należy:

- Wykonać nową tablicę rozdzielczą.
- Uzupełnić WLZ w przewód ochronny. Pracę przy uzupełnieniu przewodu ochronnego WLZ prowadzone w korytażu wykonywać w uzgodnieniu z zarządcą budynku.
- Zdemontować przewody istniejącej instalacji i zużyty osprzęt łączeniowy.
- Wykonać nową instalację. Obwód oświetleniowy wykonać przewodami YDYżo2(3)x1,5, Obwód gniazdek wykonać przewodami YDYżo2(3)x2,5. Przewody układać pod tynkiem.
- Zamontować nowy osprzęt łączeniowy w/g opisu na rysunku.
- wykonać pomiary kontrolne potwierdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

06.09.2019.

**INSPEKTOR NADZORU**  
Roboty Elektryczne  
mgr inż. Andrzej Grądkowski  
upr. bud. 48179 Sk-ce